



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №6 УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ  
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

## ПАМЯТКА – ЛИСТОВКА МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Граждане, своевременно производите профилактический осмотр и ремонт электрооборудования. Соблюдайте некоторые элементарные требования пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Запрещается подвешивать провода на гвоздях и клеивать их обоями. Запрещается устанавливать мебель и другие предметы вплотную к электропроводам. Запрещается применять самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, которые в народе называют «жучками». Перегрев проводов обычно происходит при одновременном включении в сеть нескольких электроприборов и электрических ламп, общая мощность которых превышает допустимую нагрузку, на которую эти провода не рассчитаны.

Регулярно проверяйте отопительное оборудование, соблюдайте все нормы установки отопительных печей, не перекаливайте печи, вовремя устраняйте неисправности.

Избегайте курения в постели, всегда тушите окурки.

Соблюдением этих элементарных требований мы сами можем в большей степени обезопасить себя от возникновения пожаров, порчи и уничтожения имущества, гибели и травмирования людей.

**ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ РАЙОНА «01», «010», «101», «112» ИЛИ «22 – 1 – 01»**



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №6 УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ  
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

## ПАМЯТКА – ЛИСТОВКА МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Граждане, своевременно производите профилактический осмотр и ремонт электрооборудования. Соблюдайте некоторые элементарные требования пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Запрещается подвешивать провода на гвоздях и клеивать их обоями. Запрещается устанавливать мебель и другие предметы вплотную к электропроводам. Запрещается применять самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, которые в народе называют «жучками». Перегрев проводов обычно происходит при одновременном включении в сеть нескольких электроприборов и электрических ламп, общая мощность которых превышает допустимую нагрузку, на которую эти провода не рассчитаны.

Регулярно проверяйте отопительное оборудование, соблюдайте все нормы установки отопительных печей, не перекаливайте печи, вовремя устраняйте неисправности.

Избегайте курения в постели, всегда тушите окурки.

Соблюдением этих элементарных требований мы сами можем в большей степени обезопасить себя от возникновения пожаров, порчи и уничтожения имущества, гибели и травмирования людей.

**ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ РАЙОНА «01», «010», «101», «112» ИЛИ «22 – 1 – 01»**